

ANNEXE 1 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				
N° dossier : GIBAUD 6856 05.01.17			Adresse de l'immeuble :	
N° planche : 1/1	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Croquis Amiante	

The floor plan diagram shows a layout of rooms. At the top, there are three rooms: 'Séjour', 'Chambre 1', and 'Chambre 2'. Below 'Séjour' is a 'Cuisine'. To the right of 'Cuisine' is an 'Entrée'. Above 'Entrée' are 'Débarras' and 'Dég'. To the right of 'Entrée' is a 'SdB' (toilet) with a small 'P' (sink) above it. To the right of 'SdB' is 'Chambre 3'. A 'Dégagement' (balcony or terrace) is located between 'Dég' and 'Chambre 3'.